



*Toruńska Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu*

IV. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Biorąc pod uwagę wartość artystyczną, historyczną i emocjonalną oraz stan zachowania pomnika przyjęto następujące założenia konserwatorskie:

- Przeprowadzenie konserwacji profilaktycznej,
- Usunięcie powierzchniowych zabrudzeń oraz produktów korozji.
- Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwzględniając powyższe wytyczne przyjęto następujący program prac konserwatorskich:

POSTUMENT I SCHODY

1. Dezynfekcja całego obiektu łącznie ze schodami, murkami.
 2. Usunięcie obumarłych drobnoustrojów.
 3. Umycie powierzchni płyt granitowych oraz kostki na schodach.
 4. Usunięcie kleju spomiędzy płyt granitowych.
 5. Ponownym spoinowaniem płyt z zastosowaniem pierwotnej technologii.
 6. Rozebranie kostki kamiennej w miejscach zapadlin, podniesieni gruntu, ponowne ułożenie kostki.
 7. Wymiana kilku uszkodzonych płytek granitowych na schodach.
-

RZEŻBA

1. Usunięcie powierzchniowych zabrudzeń poprzez staranne umycie powierzchni wodą i benzyną lakową.
2. Po dokładnym osuszeniu powierzchni, zabezpieczenie jej pastą z wosku mikrokryształicznego i wypolerowanie.