

Toruń, dn. 05.03.2019r.

Dotyczy: BPI.3400.16.2019

Pytanie 1:

Jakich warunków wsparcia serwisowego (SLA) na dostarczone przełączniki wymaga Zamawiający?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga aby przełączniki objęte były 3 letnim serwisem AVR

Pytanie 2:

Zadanie 1, podpunkt 1 - Obudowa


Zamawiający w tym zadaniu wskazuje przełącznik OS6450-P48 o wysokości maksymalnie 1U, który musi być wyposażony w dwa zasilacze instalowane w obudowie switcha.

Wskazany model nie posiada możliwości instalacji drugiego zasilacza w obudowie switcha - posiada możliwość dołączenia zewnętrznego zasilacza i wtedy wysokość takiego „zestawu” to 2U.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 2:

Zamawiający rezygnuje z zakupu drugiego zasilacza do przełącznika OS6450-P48

DYREKTOR
Biura Projektów Informatycznych

Mariusz Szefera