

Nowy raport





Nowy raport

Firma	OCIW Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka Rakowicza 1C/40 87-100 Toruń	Osoba badająca: Ottka Telefon: 608 88 37 33, 602 33 75 67 E-mail: ottas@op.pl
--------------	---	--

Urządzenie	t870-2	Nr seryjny: 2883833
-------------------	--------	---------------------

Zlecniodawca	MOSIR TORUŃ gen. J. Bema 23/29 Toruń	Miejsce pomiaru MOTOARENA TORUŃ P. Jonssona 7 Toruń Data pomiaru: 05.03.2021
---------------------	--	--

Zlecenie

Nowy raport



Plik: IR000088.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:15:55



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000092.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:16:43



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000094.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:17:11



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000096.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:17:27



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000098.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:18:06



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000099.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:18:14



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000100.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:18:24



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000101.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:18:44



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000103.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:19:11



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000104.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:19:29



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000106.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:19:51



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000107.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:20:17



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000109.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:21:02



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000116.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:23:10



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000118.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:23:45



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000119.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:23:54



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000122.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:24:53



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000123.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:25:26



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000124.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:25:34



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000125.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:25:43



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000126.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:25:58



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000128.BMT

Data: 05.03.2021

typ obiektywu: Standard 34°

nr seryjny obiektywu: 2883833

Godzina 07:26:19



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Wynik:

Zgodnie z załączonymi zdjęciami na obiekcie występują mostki termiczne liniowe. Lokalizacja mostków termicznych liniowych przy stolarce okiennej, drzwiowej oraz przejściach elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych. Występują również powierzchnie izolowane w sposób nikły lub wcale np. trybuny nad pomieszczeniami części parku maszyn.

09.03.2021 ,

Ottka

Nowy raport





Nowy raport

Firma	OCIW Inżynieria Sanitarna Agnieszka Ottka	
	Rakowicza 1C/40	Telefon: 608 88 37 33, 602 33 75 67
	87-100 Toruń	E-mail: ottas@op.pl

Urządzenie	t870-2	Nr seryjny: 2883833
-------------------	--------	---------------------

Zlecniodawca	MOSIR TORUŃ	Miejsce pomiaru
	gen. J. Bema 23/29	MOTOARENA TORUŃ
	Toruń	P. Jonssona 7
		Toruń
		Data pomiaru: 05.03.2021

Zlecenie

Nowy raport


Plik: IR000142.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:32:35



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000143.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:32:49



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000152.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:39:03



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000158.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:41:29



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000160.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:44:07



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000161.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:44:28



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000162.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:44:46



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000163.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:45:00



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000164.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:45:26



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000165.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:46:23



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000166.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:46:28



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000167.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:46:39



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000168.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:46:51



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000169.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:46:59



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000170.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:47:26



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000172.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:48:09



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000173.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:48:50



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000174.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 07:48:57



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000175.BMT

Data: 05.03.2021

**typ
obiektywu:** Standard 34°

**nr seryjny
obiektywu:** 2883833

Godzina 07:49:07



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000176.BMT

Data: 05.03.2021

typ Standard 34°
obiektywu:

nr seryjny 2883833
obiektywu:

Godzina 07:49:19



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport

Plik: IR000178.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 08:00:10



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport


Plik: IR000179.BMT

Data: 05.03.2021

typ
obiektywu: Standard 34°

nr seryjny
obiektywu: 2883833

Godzina 08:04:03



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95

Odb. temp. [°C]: 20,0

Nowy raport



Plik: IR000182.BMT

Data: 05.03.2021

typ Standard 34°
obiektywu:

nr seryjny 2883833
obiektywu:

Godzina 08:08:36



Parametry zdjęć:

Emisyjność: 0,95
Odb. temp. [°C]: 20,0

Wynik:

Jak w części I.

09.03.2021 , _____